


Scannen Sie diesen QR-Code, um dieses Produkt auf unserer Website anzusehen.



## Installationsanleitung

Installationsmethoden:

klicken Sie hier: <https://www.interfloor.com/installation-methods/>

- Beachten Sie das Risiko von Beschwerden bei der Verwendung eines Tackifiers/Antirutschklebers anstelle einer vollständigen Doppelverklebung, bei der sowohl der Unterboden als auch die Rückseite des Teppichs vollständig mit einem universellen Teppichkleber verklebt werden.
- Ein Tackifier bietet nicht die gleiche dimensionale Stabilität, Haftfestigkeit und Haltbarkeit wie ein Doppelverklebungssystem.

# Sonixx Resilient 250 2,5 mm: 7,3 x 1,37 m (10 m2)

Art. nr - 114107816

**estillon**  
WE WILL IMPROVE YOUR FLOOR

- Bei Anwendungen mit hohem Verkehrsaufkommen empfehlen wir, keinen Tackifier zu verwenden, aufgrund des Risikos unzureichender Haftung, vorzeitigen Verschleißes und funktionales Versagen des Bodensystems.
- Befolgen Sie stets die Installationsanweisungen des Teppichherstellers und des Klebstoffherstellers, um Probleme bei der Installation zu vermeiden.

Wenn die Verlegevorschriften nicht befolgt werden, kann Estillon nicht für Schäden und/oder Ansprüche aus unkorrekter Installation haftbar gemacht werden. Im Zweifelsfall sollten Sie immer Ihren Lieferanten konsultieren.